



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI - RMIC88200C

Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM)
☎ 06/90627227-fax 06/90626117 - ✉: rmic88200c@istruzione.it - PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 97199520582

Prot. n° 1200/A35
Agli Atti

Monterotondo, 18/02/2013

All' Assessore al Patrimonio
Dott. Casamenti Gerardo
Comune di Monterotondo

e p.c. Al Sig. Sindaco
Dott. Alessandri Mauro
Comune di Monterotondo

Al Presidente dell'A.P.M.
Dott. Bracchi

Al Comandante della Polizia Municipale

Ai Genitori – Rappresentanti di classe
e intersezione

Al Presidente e membri del C. di istituto

Oggetto: Lavori urgenti di recupero – risanamento - ristrutturazione locali Plesso via Nenni – I.C. Buozzi.

Preg.mo Assessore,

Io scrivente in qualità di legale rappresentante dell'I.C. Buozzi segnala alla sua cortese attenzione, la necessità di effettuare i necessari sopralluoghi con Dirigenti e Tecnici degli Uffici comunali preposti al governo del Territorio perché si possano programmare in tempi molto brevi ed efficacemente gli interventi necessari al ripristino delle condizioni minime di agibilità - vivibilità - sicurezza della struttura e dei locali della sede scolastica Plesso P. Nenni .

Essa, infatti, ospita oltre a **sei sezioni di Scuola dell'Infanzia** anche ben **quattro classi di scuola primaria**.

Attualmente, il plesso scolastico di cui trattasi è frequentato da bambini cui la maggior parte frequentano la scuola per ben 40 /h / sett.

La loro età è compresa tra i 3 - 5 anni e i 6 e gli 8

E' inutile dire delle loro ridottissime capacità (data la loro tenera età) sia sul piano dell'autonomia personale sia su I piano della consapevolezza e della corretta ed efficace coordinamento / gestione di movimenti e di utilizzo di spazi secondo modalità, tempi, criteri funzionali atti a prevenire eventuali rischi, pericoli effettivamente presenti oramai da moltissimi anni nella struttura del plesso P. Nenni.

Tutto ciò rende "meno efficace" più di quanto si possa immaginare il lavoro degli insegnanti ma anche e soprattutto le molteplici occasioni di crescita e di apprendimento dei bambini; circoscrivendo e limitando di fatto gli stimoli per un regolare, sistematico, armonico sviluppo e crescita, in una fase pre - scolare e scolare ben precisa e delicata alquanto .

E ciò a causa appunto della mancanza di quelle condizioni di effettivo - sistematico utilizzo di spazi (interni ed esterni) a favore anche di una didattica integrata ed integrante che di sicuro – allo stato attuale e alle condizioni date - riduce tempi e momenti di socializzazione, di relazione, di vera integrazione sociale / culturale.

Le condizioni pessime di cui sopra, sono state riscontrate più volte dall'Amministrazione, dai genitori, dallo scrivente e persino da sopralluogo dei VV.UU. del Comune di Monterotondo; sopralluogo richiesto dal D. S. .

Tanto, gent. mo Assessore, Le rappresento affinché possa prendere a cuore la situazione e pianificare ogni utile sopralluogo e conseguente rapido intervento; constatando e magari dichiarando l'urgenza dello stesso; come di fatto richiede la situazione e le condizioni di gravità; e come è giusto che sia a garanzia dell'effettiva messa in sicurezza dei bambini e dei tanti operatori presenti nella struttura

Tutto ciò consentirà il perseguimento del pieno ed effettivo diritto allo studio di cui l'Amministrazione comunale responsabilmente si è sempre fatta garante intervenendo con efficacia e tempestività .

In particolare Sig. Assessore, si rilevano le seguenti gravi condizioni per lo stato di degrado in cui versa il plesso scolastico di Via P. Nenni .

- Pavimentazione in linoleum fortemente degradata e disconnessa (ingresso, corridoi, aule , ecc.)
- Numerose infiltrazioni acqua piovana dal tetto e dagli infissi, dall'atrio e corridoi.
- Intervento sostituzione pannelli controsoffitto sala mensa.
- Revisione e sostituzione guaina di copertura tetto sala mensa.
- Sistemazione pannelli in formica nella sala mensa (parete in legno cedente).
- Adeguamento alle misure di sicurezza locali – spazi giardino (scarpata – recinzione – piantumazione alberi – terrapieno – sanificazione - ecc.
- Sistemazione spazi esterni con eventuali parcheggi auto utenza (decongestionando il traffico locale nelle ore di punta entrata – uscita alunni con grave disagio anche per gli operatori della scuola e le famiglie).
- Sistemazione vetrate esterne causa eccessiva insolazione dei locali /classi / sezioni
- Revisione impianto elettrico / idrico
- Climatizzazione aule

Sicuri di un suo cortese e sollecito riscontro, si rimane in attesa di stabilire - magari insieme - gli interventi da effettuarsi dando priorità alle emergenze a fronte del fatto che i lavori sono stati più volte programmati e per così dire cantierizzati, l'ultima volta a marzo / aprile dell'anno scorso; poi, mai più riproposti nonostante tutti si sia d'accordo sulle condizioni estreme e di degrado in cui versa la struttura .

Nel porgere distinti saluti e ringraziamenti anticipati per l'attenzione che sono sicuro porrà Lei personalmente e tutta l'Amministrazione comunale stante le gravi condizioni in cui versa l'edificio e di cui è interessata tutta l'Utenza del Plesso Nenni, si rimane in attesa di un gradito, cortese, sollecito riscontro .

Il Dirigente Scolastico
(prof. Salvatore Cannata)

